

## Бейресми аударма

Азаматтық авиация комитеті/ Ұшуға жарамдылық директивасы	
Директива нөмірі: <b>1/АН-2</b> шығу күні/ <b>15.03.2016 ж.</b>	Ревизия нөмірі / <b>Рев:0</b> Күшіне енген күні/ <b>01.04.2016 ж.</b>
Әуе кемесінің түрін өндірушінің атауы/ <b>WSK</b> <b>«PZL-MIELES»</b>	Ұшақ түрі/ <b>АН-2</b>
АТА нөмірі/	Жүйе атауы/ <b>АН-2 ұшағы және жүйелері</b>
Өзге ұшуға жарамдылық директивасы/ <b>Әуе</b> <b>кемелерін жасаушының</b> <b>20.07.1989 жылғы № 03-</b> <b>0603-Е-89 ВСК бюллетені</b> <b>және типтік сертификаты</b> <b>иесінің 04.02.2015 жылғы</b> <b>№ АН-2-0363-Е-2014, АН-</b> <b>2 -0665-Е- 2014</b>	Ұшуға жарамдылық директивасы ауыстыру/ <b>жоқ</b>
Өндіруші:	<b>WSK «PZL-MIELES»</b>
Қолдану мүмкіндігі:	Бұл директива № 03-0603-Е-89, АН-2-0663-Е-2014, АН-2-0665-Е-2014 бюллетеньдеріне сәйкес АН-2 ұшағы мен өнімнің құрамдас бөліктерінің жұмыс шарттарын анықтайды.
Себеп:	Қазақстан Республикасында тіркелген АН-2 әуе кемесінің типтік сертификатын иеленушінің және өндірушінің бюллетеньдерін пайдалану шарттары

<p>Қажетті әрекеттер мен мерзімдер:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. № 03-0603-Е-89 Бюллетеньдің 2 бөлімінде көрсетілген ұлғайтылған ресурстарды пайдалану әрбір әуе кемесі үшін жеке жүзеге асырылады.</li> <li>2. № 03-0603-Е-89 Бюллетеньдің 2.6-тармағында көрсетілген қызмет ету мерзімі өткеннен кейін АН-2 (ауыл шаруашылығы) ұшақтарының мата жабыны 9 жылға дейін пайдалануға болады. Ал АН-2-0665-Е-2014 бюллетень талаптарына сәйкес қанат пен құйрықтың қуат элементтерінің жай-күйін жыл сайынғы тексерумен АН-2т, ТП және П үшін 11 жылға дейін..</li> </ol> <p><u>Ескерту</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Әуе кемесін біріктіріп пайдаланған жағдайда мата жабыны ауыл шаруашылығына арналған ұшақтардағы сияқты пайдаланылады.</li> <li>2. Өндірістік-техникалық құжаттаманы ресімдеусіз жасалған мата жабындысын экстремалды ауыстыру әуе кемесін пайдалануды жалғастыру үшін келесі ұшуға жарамдылық сертификатын алғанға дейін АН-2-0665-Е-2014 бюллетенін сақтау қажет, содан кейін жыл сайын қанат пен құйрықтың қуат элементтерінің күйін тексеріңіз. .</li> </ol> <p>3. 7 жылдан кейін (пайдалану және сақтау) резеңке түтіктердің жағдайын бюллетень № АН-2-0663-Е-2014 талаптарына сәйкес тексеріңіз, қанағаттанарлық жағдайдағы шлангтарды кемінде 2 жыл пайдалануға болады, содан кейін жаңаларымен ауыстыру.</p> <p>4. Толтырылған бюллетеньдер туралы ұшақ формуласының сәйкес бөліміне белгі қойыңыз.</p>
<p>Құжаттарға сілтеме:</p>	<p>Әуе кемелерін жасаушының 20.07.1989 жылғы № 03-0603-Е-89 бюллетені және WSK «PZL-MIELES» қызмет бюллетендері PZL Warszawa-Okęcie SA (типтік сертификаттың иесі) 04.02.2015 жылғы № АН-2-0663-Е-2015, АН-2-0665- Е- 2014.</p>
<p>Ескерту:</p>	<p>Жағдайын бағалау және мата жабындарын ауыстыру, өндірушінің бюллетеньдері бойынша жұмыстарды орындау және үлгі куәлігінің иесі Қазақстан Республикасының аттестатталған техникалық қызмет көрсету және жөндеу ұйымдарымен ғана жүзеге асырылады.</p>